

诚信务实、高效创新

胆大心细、专业服务



广州一古医疗设备维修有限公司
YIGU MEDICAL SERVICE LIMITED

地址：广东广州市萝岗区科学城风信路1号锦昊智盈中心206室

微信公众号：yigumed 公司网站：<http://www.yigu-medical.com>

企业客服邮箱：scb@gzyg-med.com

电话：020-85614010，传真：020-85614010

业务咨询：庄Ms，微信/TEL：13760748227 QQ：460249957

技术咨询：罗Mr，微信/TEL：13760743370 QQ：223743370



庄伟纯



罗建光

YIGU MEDICAL SERVICE LIMITED

中国·广州

维修种类：


腹部探头、高频探头、心脏探头、阴超探头、3D/4D容积四维探头、经食道探头

服务品牌：

飞利浦 (PHILIPS)、通用 (GE)、东芝(TOSHIBA)、西门子(SIEMENS)、麦迪逊(MEDISON)、百胜(BIOSOUND)、日立(HITACHI)、惠普(HP)、ATL、阿洛卡(ALOKA) 等。

服务类型：

- 探头检查——检测判断出具正规的检测报告
- 更换声透镜——声透镜起泡、破损
- 维修电缆/更换电缆——电缆破皮、老化
- 维修护套/更换护套——护套脱落、损坏
- 维修探头电路板——开机报错
- 维修外壳/更换外壳——外壳开裂
- 更换晶体声头——图像有黑影阵元缺失
- 四维探头注油/更换油囊——油囊破损漏油
- 维修电机马达/更换晶体——四维功能无法正常使用



项目优势：

- ★ 专业芯片级工程师-拥有10多年现场维修经验；
- ★ 有充足的市场主流品牌型号监护类设备维修备件及备用整机；
- ★ 现货100多个二手B超探头，提供备用，租赁等；
- ★ 已解决PHILIPS MP系列监护仪模块90%以上故障（软件及硬件），每年为国内外客户维修M3001A模块数量达400个以上；

服务品牌：

通用 (GE) 欧美达、飞利浦 (PHILIPS)、太空(SPACELABS)、西门子 (SIEMENS)、迈瑞 (MINDRAY)、美敦力(MEDTRONIC)、泰科(TYCO)、光电 (NIHON KOHDEN)、燕牌 (NONIN) 等



附件耗材：➤➤

供应品牌：GE、PHILIPS、迈瑞等

适用设备：监护仪、除颤仪、心电图机、血氧仪、胎监仪等

附件耗材：电池、传感器、血氧/胎监探头、心电导联线等

全新原装、兼容耗材
品牌齐全、品质保证



品牌	型号	维修	置换	销售	软件升级	整机租赁
PHILIPS	MP20/MP30/MP40 MP50/MP60/MP70	主板 电源 模块 血压组件 M3001A模块(主板 心电图板 血氧板 电源板) M3012A模块 模块架 M3014A二氧化碳 CO2模块 按键板 按键板 M3000-60002血压组件 M3000-60003A血压组件		显示屏 排线 编码器 网卡 原装电池 电池充电板 高压板 硅胶按键 原装电池	主板 模块	MP20 MP30 MP40 MP50 MP60 MP70
	MP2/X2		电源 IBP板 血压组件 M3000-60002血压组件 M3000-60003A血压组件	显示屏 电源 触摸屏		
	MP5	主板 电源 测量模块	电源 IBP板 血压组件 M3000-60003A血压组件	显示屏 打印机 IBP板 触摸屏		MP5
	VM4 VM6 VM8	主板 参数板 电源板	电源板 参数板	显示屏 血氧板 编码器 按键面板 编码器		VM6
	M1205A/V24C M3046A	主板 电源 参数模块	主板 电源 参数模块 排线 高压板 显示屏			M3046A V24C
PHILIPS M4735A	主板 打印机 除颤板	电源板 主板 除颤板 转接板	编码器 电容 面板 显示屏			
GE	DASH1800 DASH2500	主板 参数模块	主板 参数模块 电源板 电源转接板 电磁阀	显示屏 编码器 Misimo MS-11血氧板 加密血氧板 打印机 硅胶按键 原装电池 网卡		DASH1800 DASH2500
	DASH3000 DASH4000 DASH5000		主板 DAS模块	显示屏 排线 编码器 原装电池 按键板 打印机 电源板 CO2模块	主板	DASH3000 DASH4000 DASH5000
	B20/B20i B30/B30i B40/B40i	参数模块	参数模块 血氧模块	编码器 原装电池		
	SOLAR8000i/M	主板 TRAM 400A模块 451N模块 451SL模块 450SL模块 851N模块 TEMP400模块 电源板		键盘 编码器 血氧板		SOLAR8000i/M
	Cardiicap/5	主板 电源 参数模块		编码器 显示屏		Cardiicap/5
	Datex-Ohmeda S/5 CAM	主板 电源 参数模块 N-NESTP模块 E-CAIOV气体模块 E-CAIOV-OO气体模块 E-PRSTN-00参数模块 电路板		打印机 显示屏 编码器 接口板		
	B650 B850	参数模块 血氧模块				
GE MAC1600/3500 5000/5500HD	主板 CAM-14采集模块采集盒		打印头 电源 排线 电池			
太空	SL2700 91369 mCare300 91387	主板 参数模块 91496模块 90239模块 血压组件 血氧板 心电图板		显示屏 触摸屏 触摸屏 高压板 打印机		91369 mCare300
	elance5	主板				
	DM3	主板 血氧板在 血压板		电池		DM3
迈瑞	PM系列 MEC-1000 MEC-		主板 血压板 血氧板 心电图板 电源板	显示屏		PM系列
	BeneView T5 T6 T8	MPM模块	主板 MPM模块	显示屏 MPM模块 IBP板 血压板 血氧		T5 T6

更多型号请访问我司官方网站查询！

维修种类：

心电监护仪、除颤仪、血氧仪、心电图机、胎儿监护仪

服务类型：

- * 检查判断，芯片级维修主板、电源、功能模块等主要零部件；
- * 零部件销售/置换，各种电路板、电源、心电板、血氧板、血压模块、显示屏、按键板、参数模块、编码器；
- * 整机租赁、保修、包修、软件升级；


整机类维修



检测设备



超声探头： 原装全新 原装二手 国产兼容



品牌	主机机型	可维修常见故障
PHILIPS	MP20/MP30/MP40/MP50/ MP60/MP70/MP80/MP90 心电监护仪	1. 开不了机; 2. M3001A模块测不出血压; 3. 连接不到模块; 4. 自动断开; 5. 血压漏气; 6. Nibp设备故障; 7. 无法通讯; 8. 加载不了; 9. 报MMS断开; 10. 报MMS已拔出; 11. ECG故障; 12. ECG OUT设备故障; 13. 软件升级; 14. NIBP不充气; 15. IBP设备故障; 16. 检测不到M3012A模块; 17. 自动重启; 18. 编码器无法使用; 19. 开机蓝屏; 20. 无法进入选择菜单; 21. 没有心电图信号; 22. 开机报警, 故障灯长亮; 23. 报CO2堵塞; 24. MMSL扩展模块故障; 25. M3015A模块故障; 26. M3001A模块故障
	VM4/VM6/VM8/VS3 心电监护仪	1. 无法开机; 2. 无电源指示灯; 3. NBP设备故障; 4. 心电, 血氧设备故障; 5. 液晶屏灯管老化; 6. 血压充气不显示数值; 7. 按键错误; 8. 编码器失灵; 9. 无法正常工作
	MP5、MP2/X2 心电监护仪	1. 充不上气; 2. NIBP设备故障; 3. SPO2/ECG设备故障; 4. 打不了气; 5. 自动关机. 无法充电; 6. 触摸屏无法使用; 7. 触摸屏失灵; 8. 显示重影
	M4735A除颤仪	1. 错误代码1; 2. 错误代码1000; 3. 开不了机; 4. 主板故障; 5. 错误20004; 6. 心电错误; 7. 报错: ERROR code 1000; 8. 无法释放能量; 9. 不能充到预设能量; 10. ERROR 20004; 11. ECG Fault; 12. 自建通不过, 有个别项目提示没有通过; 13. 无报警声音; 14. 无显示, 有开机声音; 15. 交流无法使用; 16. 不能放电.
迈瑞	PM-7000、PM-8000、 PM-9000 PM-7000E、PM-8000E、 PM-9000E、MEC-1000、 MEC-2000 心电监护仪	1. 开不了机; 2. 测不出血压; 3. 无显示; 4. 血压测量不准; 5. 电源报错; 6. 血氧无法测量; 7. 心电干扰大; 8. 心电, 血氧, 血压通讯错误; 9. 按键板通讯错误
	T5/T6/T8 心电监护仪	1. 显示不了传感器; 2. 血压故障; 3. ECG故障; 4. 无法测量有创压; 5. 血氧报错; 6. ECG初始化错误; 7. 开不了机; 8. 开机花屏; 9. 开机时间长; 10. 主板故障; 11. MPM模块故障
GE	Datex-Ohmeda S/5, CAM,B650,B850 麻醉监护仪	1. 开不了机; 2. 气体模块波形不正常; 3. 显示传感器故障; 4. 气体模块堵塞; 5. 无法找到积水杯; 6. 自动关机; 7. 自动重新启动; 8. 找不到模块; 9. NIBP设备故障
	DASH3000/DASH4000 /DASH5000心电监护仪	1. 重启; 2. 测不出血压; 3. 开机报错; 4. 黑屏; 5. 血压故障
	DASH2500/DASH1800 心电监护仪	1. 血氧报133错误; 2. 打不了气; 3. 血压不充气; 4. 血氧信号无法测量; 5. 无法开机; 6. 按键失灵; 7. 电池无法充电
	MAC1600/MAC3500/ MAC5500/ MAC5500HD心电图机	1. 无法打印; 2. 无法开机; 3. 无法显示; 4. 屏幕没有显示; 5. 没有办法开机; 6. 开机黑屏
	SOLAR8000i/SOLAR 8000M中央监护仪	1. 键盘无效; 2. 反复重启; 3. 自检不通过; 4. 检测不到模块; 5. SAM模块无法测量; 6. 血压充不上气; 7. 血氧故障, 心电干扰
	DATA-OHMEDA Cardiocap/5心电监护仪	1. 开机后显示RAM ERROR; 2. 波形数据不显示; 3. 开机屏幕不亮; 4. 无法开机
太空	clance5、clance7心电监 护仪	1. 开不了机 2. 触摸屏失灵
	Ultraview SL、91369、 1050、90369心电监护仪	1. 血氧干扰; 2. 心电干扰; 3. 血压2003错误; 4. 检测不到模块; 5. 开机重启; 6. 触摸屏失灵; 7. 无法开机; 8. 电源适配器故障

更多机型故障可致联系我司工程师免费咨询!

各种参数模块



各种电路板



各种电源板



各种面板 按键 显示屏 触摸屏





公司简介 Company Introduce



微信公众号

公司简介：

- 广州一古医疗设备维修有限公司 (YIGU MEDICAL SERVICE LIMITED) (官网www.yigu-medical.com) 是一家医疗设备维修第三方服务商。公司一直本着“诚信务实、高效创新”的服务精神，“胆大心细、专业服务”的维修理念，服务于全国各大医院、门诊、原厂代理商、高校、第三方公司同行及国际客户医疗设备领域，公司将竭诚为广大客户提供最佳优质的产品与服务，健康合作，互利双赢、共同发展！

我们的愿景：

- 专业医疗设备维修第三方服务商
- 做永续经营的高成长型企业

我们的经营理念：

- 诚信务实、高效创新、胆大心细、专业服务

服务项目：

- 彩超、B超探头、心电监护仪、除颤仪、心电图机、血氧仪、胎监仪的维修，零配件销售，置换，租赁，保养，保修，升级。

维修列表

GE	VIVID系列、LOGIQ系列、VOLUSON系列V730Expert、Pro、Pro V LOGIQ 系列全身机——LOGIQ 50、LOGIQ 100、LOGIQ 200、LOGIQ 200PRO、LOGIQ 400、LOGIQ 500、LOGIQ 700、LOGIQ 3、LOGIQ 5、LOGIQ 7/Pro、LOGIQ 9、LOGIQ C、LOGIQ P3、LOGIQ S8、LOGIQ BOOK(XP) VOLUSON 系列注重妇产科——VOLUSON 730(四维彩超)、VOLUSON E8、VOLUSON S8 VIVID 系列注重于心脏——主要有以下机型：VIVID 3、VIVID5、VIVID7、VIVID P3、VIVID I、VIVID S5、VIVID S6、VIVID E9
西门子	ACUSON X150、ACUSON X300、Cypress、CV70、X500、Sequoia、S2000、SC2000、G20、G40、G50S、G60 P50、P10 SONOLINE premier、ANTARES、Acuson S2000
飞利浦/ATL	IU22、IU33、HD3 HD6 HD7 HD9 HD11 HDI3000 HDI4000 飞凡-Envisor系列、超凡-Envisor系列 超九、西门子小霸王prima、亚当Adara、X150、Sequoia等 ATL：HDI1000、HDI1500、HDI3000、HDI3500、HDI5000、UM9、UM4Plus、UM400C、400
麦迪逊	SA5500 SA-5000I SA-5000II SA-6000 SA-6000II SA-6000C SA-6000CMT SA-7700 SA-8800 SA-8800MT SA-8000C SA8000SE SA-8000EX SA8000LIVE SA-9900 X4 X6 X8 V10 V20 SA-88P SA-600P SA-600 SA-1500 SA-3200 SA-4800 SA-4800HD
百胜	魅力Mylab15、魅力Mylab20、魅力Mylab30、魅力Mylab50、魅力Mylab60、魅力Mylab70、魅力Mylab90 AU3、AU4、AU5、DU3、DU4、DU5、DU8
东芝	SSA-580、SSH-140、SSA-270A、32B、38A、38B、340A、350A、SSA-270、SSH-140A、250A nemio17 www.szjianhe.com
阿洛卡	SSD3500、SSD240、SSD260、SSD280、SSD633、SSD650、SSD725、SSD830、SSD870、SSD1000、SSD1400、SSD1700、SSD5000、SSD7000
日立	EUB2000、EUB151、EUB525、EUB555、EUB5500、EUB6000、EUB6500、EUB8500
HP	HP (Philips) Sonos 5500、HP Sonos 4500、HP Sonos 2000、HP Sonos 1500、HP SONOS 1000
阿克松	ACUSON SEQUOIA C256、ACUSO Aspen Aduanced
索诺声	Sonosite 180、Turbo、Micromaxx、Titan、iLook、S-Nerve、S-Fast、edge、NanoMaxx
东软	东软180、东软280、东软380、东软Sunny、东软Flying 系列。
迈瑞	彩色台式超声：DC-8、DC-7、DC-N6、DC-6、Expert、DC-3、DC-3灵韵 黑白台式超声：DP-5、DP-7、DP-9900Plus、DP-8500、DP-7700。 黑白便携超声：DP-10、DP-20、DP-30、DP-50、DP-6900、DP-6600、DP-4900、DP-2200Plus、DP-1100Plus。